


Prot. 193/15 S.N.

Roma, 24 febbraio 2015

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO:** Sistema Mercurio e apparato rilevazione "Scout Street" – Pericolosa riduzione della visuale esterna per l'equipaggio – Richiesta intervento.

La struttura provinciale di Salerno ha segnalato a questa Segreteria Nazionale una problematica relativa all'installazione, a bordo dell'autovettura Fiat Brava, del sistema "Scout Street" a causa del quale viene notevolmente ridotta la visuale esterna da parte dell'equipaggio, come risulta dalla foto sottostante.



Il montaggio delle apparecchiature non può in alcun modo compromettere la sicurezza degli operatori in servizio di controllo del territorio ed il Coisp ritiene che medesima problematica si stia verificando anche in molte altre città e realtà operative italiane.



Risulta evidente come, l'autista dell'auto si trovi dinanzi a nuovi ed estesi punti ciechi causati dalle apparecchiature presenti sul cruscotto, sulla cui collocazione non è stato, evidentemente, considerato in alcun modo l'impatto della strumentazione sulla visuale dell'equipaggio, che, non dovrebbe essere necessario ricordarlo, è composto da due Operatori.



L'unica soluzione possibile per limitare un serio e costante pericolo per il personale è lo spostamento del sistema "Scout Street" sul cruscotto, dietro al tablet.

Si rimane in attesa di conoscere i tempi di attivazione del sistema integrato Mercurio, di cui "Scout Street" è parte integrante, alla cui presentazione in pompa magna, non è ancora seguita un'effettiva operatività.

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

**La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P.**