

Climatizzatori ancora in tilt poliziotti tra caldo e disagi

Nuova denuncia del **Coisp**: «**Commissariato** in emergenza»



Impossibile lavorare
Alte temperature negli uffici circondati da vetrate

Olbia «Solo dieci anni di vita e tanti problemi. A partire da quelli strutturali, per nulla plausibili visto che si tratta di uno stabile di nuova concezione. Ma proprio in un periodo di temperature record si è guastato l'impianto di climatizzazione che costringe il personale del commissariato di Olbia e del distaccamento della **polizia** stradale a lavorare in condizioni inaccettabili».

Il problema, già sollevato anche da altri sindacati di **polizia** e ancora irrisolto, è al centro di una nuova protesta da parte del **Coisp**. «Nella struttura, costata ben 13 miliardi - spiega il segretario provinciale Francesco Casu -, ci sono state infiltrazioni di acqua con conseguenti allagamenti durante i periodi piovosi invernali, le aree esterne hanno pavimentazioni che diventano viscide e scivolose quando bagnate o umide, i pannelli isolanti esterni volano via in caso di forte maestrale e le porte interne in vetro sono andate in frantumi a pochi anni dalla



Uno stabile pieno di guai
La sede della **polizia** è stata inaugurata solo dieci anni fa ma presenta molti problemi, anche strutturali

consegna. E l'elenco comprende anche i frequenti guasti che interessano gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione. In questo momento, l'assenza di condizionatori funzionanti crea pesantissimi disagi alla stragrande maggioranza dei colleghi che lavorano in ufficio. Nel corpo di guardia, circondato totalmente da vetrate, il personale che turna ogni sei

ore opera in condizioni veramente proibitive. E lo abbiamo anche verificato personalmente registrando le temperature nei vari ambienti. L'unica possibilità - conclude Casu - è quella di attivare procedure d'urgenza (che richiedono comunque del tempo) per reperire i fondi necessari e provvedere al ripristino definitivo degli impianti».